

Änderungsnr.	was wurde geändert	Dokumentenname / Dateiname	Ordner PEV-Antragsunterlagen	wo / was wurde geändert (BITTE SEITENZAHLEN ANGEBEN !)	Hinweis zur Dokumentenänderung	Änderungsgrundlage	Auswirkung
Änderung 1	Trassenverschiebung H.-H.-Meier-Allee	Pläne	Ordner 02	618-1180_G_2.1.3b_DBI	Verschiebung der Trasse um ca. 1.5 m in Richtung Gehweg im Bereich Wäjtzenstraße bei Quering der BSAG-Linie 6 vor der BSAG-Haltestelle Rensburg	Diverse Einwendungen und Stellungnahmen zur Rettung der Bäume in der nördlichen H.-H.-Meier-Allee zwischen Wäjtzenstraße und BSAG-Haltestelle Rensburg	Umbewertung von Baumbetroffenheiten in der H.-H.-Meier-Allee
			Ordner 02	618-1180_G_1.0a_DBI			
			Ordner 02	618-1180_G_1.1a_DBI			
			Ordner 03	618-1180_G_2.1.14a_DBI			
			Ordner 03	618-1180_G_2.2.150_DBI			
			Ordner 04	618-1180_G_2.3.14b_DBI			
			Ordner 04	618-1180_G_2.3.15c_DBI			
			Ordner 05	618-1180_G_2.4.14b_DBI			
			Ordner 05	618-1180_G_2.4.15c_DBI			
			Ordner 08	618-1180_G_4.14.1.1a_DBI			
			Ordner 08	618-1180_G_4.14.1.2a_DBI			
			Ordner 08	618-1180_G_4.14.6.9a_DBI			
			Ordner 03	618-1180_G_2.2.16a_DBI			
			Ordner 04	618-1180_G_2.3.16b_DBI			
			Ordner 05	618-1180_G_2.4.16b_DBI			
			Ordner 01	Erläuterungsbericht Kap. 3.11 Seite 24, Kap. 9.7 Seite 230			
			Ordner 19	20210428_Wesernetz_Trasse P1 Baumgutachten_ERGÄNZUNG.DBI			
			Ordner 20	Kap. 3.2.1.3, S. 18ff. (Darstellung des neuen Trassenverlaufs in den Abbildungen) Kap. 3.2.2.3, S. 23 (Darstellung des neuen Trassenverlaufs in der Abbildung) Kap. 3.2.4.3, S. 36 (Darstellung des neuen Trassenverlaufs in der Abbildung) Kap. 3.2.7.3, S. 44 (Darstellung des neuen Trassenverlaufs in der Abbildung) Kap. 5.1.2, S. 95 Kap. 5.2.2, S. 61 Kap. 5.7.2, S. 81			
		Ordner 20	Darstellung des neuen Trassenverlaufs				
		Ordner 20	Darstellung des neuen Trassenverlaufs, Einschätzung zur Fällung/zum Erhalt				
Ordner 20	Seite 18-20, Einschätzung zur Fällung/zum Erhalt						
Ordner 20	Darstellung des neuen Trassenverlaufs, Konflikte anpassen						
Ordner 21	Kap. 5.1.1, S. 16ff. Kap. 5.5, S. 25 Kap. 7.5, 42 Kap. 9.1, S. 44ff.						
Ordner 20	neue Unterlage						
Ordner 22	neue Unterlage						
Ordner 21	Kap. 1, S. 4 Kap. 4.2.1, S. 41						
Ordner 20	neue Unterlage						
Ordner 22	neue Unterlage						
Ordner 21	Kap. 1, S. 4 Kap. 4.2.1, S. 41						
Ordner 20	neue Unterlage						
Ordner 22	neue Unterlage						
Ordner 21	Kap. 1, S. 4 Kap. 4.2.1, S. 41						
Ordner 20	neue Unterlage						
Ordner 22	neue Unterlage						
Änderung 2	Änderung von Entleerungen und Verlängerung eines U-Bogens im Bereich "Kinder, Wald und Wiese e.V."	Pläne	Ordner 02	618-1180_G_2.1.3b_DBI	Zusätzliche Entleerung auf der Nordseite des Bahndamms, Positionierung der Entleerungen im Bereich der U-Bögen bei km 2+375.000 und 2+506.703 auf der Trasse statt daneben. Verlängerung des U-Bogens bei km 2+500.000 beidseitig um so weit wie möglich aus dem Sicherheitsstreifen des Rensberger Abzugsgrabens zu kommen	Aufgabe Deichverband in Stellungnahmen TOB - Pkt. 22.10 und 22.11	Geringerer Eingriff seitlich der Trasse im Bereich der U-Bögen und Erhöhung des Sicherheitsabstandes zum Rensberger Abzugsgraben  Nebeneffekt: Minderung der Beeinträchtigung des Vereins bei späteren Wartungs- oder Reparaturmaßnahmen an der FW-Leitung (Stellungnahme TOB 12.13)
			Ordner 02	618-1180_G_1.0a_DBI			
			Ordner 02	618-1180_G_1.1a_DBI			
			Ordner 03	618-1180_G_2.2.11a_DBI			
			Ordner 03	618-1180_G_2.2.12a_DBI			
			Ordner 03	618-1180_G_2.2.13a_DBI			
			Ordner 04	618-1180_G_2.2.11b_DBI			
			Ordner 04	618-1180_G_2.3.17b_DBI			
			Ordner 04	618-1180_G_2.3.13b_DBI			
			Ordner 05	618-1180_G_2.4.11c_DBI			
			Ordner 05	618-1180_G_2.4.12b_DBI			
			Ordner 10	618-1180_G_2.1.3b_DBI			
			Ordner 05	618-1180_G_2.4.13b_DBI			
			Ordner 06	618-1180_G_3.4a_DBI			
			Ordner 06	618-1180_G_3.5b_DBI			
			Ordner 08	618-1180_G_4.12.3.1a_DBI			
			Ordner 08	618-1180_G_4.12.3.2a_DBI			
			Ordner 08	618-1180_G_4.12.5.1.a_DBI			
		Ordner 01	Kap. 3.7, Absatz 4 Seite 21				
		Ordner 01	Abb. 3-12 & 3-13 Seiten 22/23				
Ordner 01	Kap. 6.1.9.3, Abb. 6-10 Seite 104						
Ordner 01	Kap. 6.2.8, Aufzählung Armaturen/Abgänge Seite 135						
Ordner 01	Kap. 6.2.9.2, Aufzählung Armaturen/Abgänge Seite 137						
Ordner 01	Kap. 6.2.9.3, Aufzählung Armaturen/Abgänge Seite 137						
Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Verlängerung U-Bogen) Seite 2						
Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Verlängerung U-Bogen), Konflikte anpassen Seite 2						
Ordner 21	Kap. 9.1, S. 44ff.						
Änderung 3	Wegfall Unterpressung des Verbindungskanal von hanseWasser zwischen dem neuen und dem alten Kanal im Schwachhauser Ring	Pläne	Ordner 02	618-1180_G_2.1.5b_DBI	Entfall der Start- und Zielgrube zur Unterquerung des Kanals bei km 4+600.000	Diverse Einwendungen und Stellungnahmen zum Baumschutz (Hier speziell die Bäume Nr. 943, 946, 947 u. 949) Allgemeine Einwendungen Betroffener zum Lärm Stellungnahme SKUMS Ref. 22 zum Lärmschutz Pkt. 1.2 - 1.4 Stellungnahme Gewerbedeutsche Pkt. 18.19 + 18.20 Einwendung Betroffener Pkt. 2.12 + 2.13	Geringerer Eingriff im Bereich der Verkehrsinsel vor der Schwachhauser Heerstraße und damit verbundener Baumschutz für Nr. 943 und 946) Lärmreduzierung und Vermeidung von Erschütterungen durch Wegfall der Unterpressung
			Ordner 03	618-1180_G_2.2.22b_DBI			
			Ordner 04	618-1180_G_2.3.22c_DBI			
			Ordner 05	618-1180_G_2.4.22c_DBI			
			Ordner 06	618-1180_G_4.2.3.1a_DBI			
			Ordner 06	618-1180_G_3.8b_DBI			
			Ordner 01	Kap. 6.1, Tab. 6-1 Seite 83			
			Ordner 01	Kap. 6.1.6, Tab. 6-5 und Absatz 4 Seite 93 ff.			
			Ordner 01	Kap. 3.12, Abb. 3-23 Seite 30			
			Ordner 01	Kap. 6.1.11, Tab. 6-9 Seite 114			
			Ordner 01	Kap. 6.1.11.4 - Ursprungstext entfällt, dafür Hinweis auf 6.1.6 Seite 117			
			Ordner 01	Kap. 6.2.12.2, Absatz 1; Aufzählung Armaturen/Abgänge Pkt.6 Aufz. Umerlegung Ven-/Entsorgungspkt. Pkt.3 Seite 146 - 148			
			Ordner 22	Seite 16 - 17			
			Ordner 22	Seite 47 - Anhang 3.13			
			Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Wegfall Unterpressung) Seite 4			
			Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Wegfall Unterpressung) Seite 4			
			Ordner 21	Kap. 9.1, S. 50 (OV5)			
			Änderung 4	Höhenlage der FW-Leitung bei Überquerung der Parkallee in Richtung "Zur Munte"			
Ordner 03	618-1180_G_2.2.6b_DBI						
Ordner 04	618-1180_G_2.3.6c_DBI						
Ordner 07	618-1180_G_4.6.2.2a_DBI						
Ordner 05	618-1180_G_2.4.6c_DBI						
Ordner 06	618-1180_G_3.2a_DBI						
Änderung 5	Rückbau Regenwasserkanal zwischen Schacht 12495 und 12512 und Neubau Schacht 12512	Pläne	Ordner 02	618-1180_G_2.1.2b_DBI	Rückbau des RW-Kanals DN 250 von Schacht 12512 in südliche Richtung und Ersatzneubau des Schachtes bei N1.	Planung hanseWasser für Neubau Regenwasserkanal Stellungnahme UBB/hanseWasser - Pkt. 41.2	Zusätzliche Eingriffe im Straßenbereich der Parkallee Platzbedarf für Rückbau: 2 m x 8,5 m nördlich, 2 m x 3,5 m südlich vom
			Ordner 03	618-1180_G_1.7.6b_DBI			

südlich der FW-Trasse: Neubau Regenwasserkanal zwischen N2 und Schacht 12496		Ordner 03	618-1180_G_2.2.0b_DBI	Neubau de RW-Kanals "N" DN 300 mit Schachtneubau bei N2 bis zum vorhandenen Schacht 12496		Graben Platzbedarf für Neubau: 2 m x 9 m nördlich, 2 m x 20 m südlich vom Graben jeweils im Asphaltbereich der Fahrbahnen	
		Ordner 04	618-1180_G_2.3.0b_DBI				
		Ordner 05	618-1180_G_2.4.0b_DBI				
		Ordner 04	618-1180_G_2.3.6c_DBI				
		Ordner 05	618-1180_G_2.4.6c_DBI				
		Ordner 06	618-1180_G_3.2a_DBI				
	Erläuterungsbericht	Ordner 01	Kap. 4.3.3, Absatz 2 Seite 64				
		Ordner 01	Kap. 6.2.3.5, Absatz 3 Seite 129				
	Anlage 14_1_Bestandsplan_Biotope	Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Zusätzliche Eingriffe im Straßenbereich der Parkallee) Seite 1				
	Anlage 14_2_Bestandsplan_Bäume	Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Zusätzliche Eingriffe im Straßenbereich der Parkallee) Seite 1				
Änderung 6 Höhenlage der FW-Leitung in H.-H.-Meier-Allee bei Haus-Nr. 62	Anlage 15_LBP	Ordner 21	Kap. 9.1.5. 44ff.				
	Pläne	Ordner 04	618-1180_G_2.3.16b_DBI	Anpassung der Höhenlage der FW-Leitung zur Überquerung des Abwasserkanals DN 500 zwischen Schacht 15604 und 15605	Stellungnahme UBB/hanseWasser - Pkt. 41.8 bei km 3+200,000	Minderung der Überdeckungshöhe der FW-Leitung auf min. 1,0 m (ist für Belastungskategorie BK60 der Straße aber ausreichend)	
		Ordner 05	618-1180_G_2.4.16b_DBI				
	Erläuterungsbericht	Ordner 01	Keine Änderung erforderlich				
	Änderung 7 Verschiebung U-Bogen H.-H.-Meier-Allee	Pläne	Ordner 03	618-1180_G_2.2.18a_DBI	Verschiebung des U-Bogens bei km 3+775.000 (Hs.-Nr. 24) um ca. 2,0 m in südliche Richtung, damit HA-Kanal nicht in der Baugruben des U-Bogens liegt	Stellungnahme UBB/hanseWasser - Pkt. 41.12	keine
			Ordner 02	618-1180_G_1.0a_DBI			
			Ordner 02	618-1180_G_1.1a_DBI			
			Ordner 04	618-1180_G_2.1.10b_DBI			
			Ordner 05	618-1180_G_2.4.18b_DBI			
		Erläuterungsbericht	Ordner 01	Keine Änderung erforderlich			
Anlage 14_1_Bestandsplan_Biotope		Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Verschiebung U-Bogen) Seite 3				
Anlage 14_2_Bestandsplan_Bäume		Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Verschiebung U-Bogen) Seite 3				
		Ordner 21	Kap. 9.1.5. 44ff. Kap. 5.1.1. S. 18f. Kap. 7.5. 42				
Anlage 15_LBP		Ordner 21	Kap. 4.2.1.5. 41				
Änderung 8 Reduzierung der Durchmesser und Rückbau von Kanälen der Grundstücksentwässerung in der Barbara-McClintock-Str., Hildegrad-v.-Bingen-Str. und Lie-Melner-Str.	Pläne	Ordner 03	618-1180_G_2.2.8b_DBI	Ergänzung Schriftfelder mit Benennung der Maßnahme	Stellungnahme UBB/hanseWasser - Pkt. 41.4 + 41.5	Seitlicher Eingriff über den Rohrgraben hinaus vom jeweiligen Schacht bis zum Kanalende auf dem Gehweg bzw. Grundstück (jeweils 2x2m u. 2x4m)	
		Ordner 03	618-1180_G_2.2.0a_DBI				
		Ordner 04	618-1180_G_2.3.0b_DBI				
		Ordner 05	618-1180_G_2.4.0b_DBI				
		Ordner 03	618-1180_G_2.2.10a_DBI				
		Ordner 03	618-1180_G_2.2.11a_DBI				
		Ordner 04	618-1180_G_2.3.8c_DBI				
		Ordner 04	618-1180_G_2.3.10b_DBI				
		Ordner 04	618-1180_G_2.3.11b_DBI				
		Ordner 05	618-1180_G_2.4.8c_DBI				
	Ordner 05	618-1180_G_2.4.10b_DBI					
	Ordner 05	618-1180_G_2.4.11c_DBI					
	Ordner 06	618-1180_G_3.3a_DBI					
	Ordner 06	618-1180_G_3.4a_DBI					
Erläuterungsbericht	Ordner 01	Kap. 6.2.5. Aufz. Umverlegung Ver./Entsorgungsltg. Pkt. 1 Seite 131					
	Ordner 01	Kap. 6.2.6.4. Aufz. Umverlegung Ver./Entsorgungsltg. Pkt. 2 + 3 Seite 133					
	Ordner 01	Kap. 6.7.7. Aufz. Umverlegung Ver./Entsorgungsltg. Pkt. 2 Seite 134					
Anlage 14_1_Bestandsplan_Biotope	Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Seitlicher Eingriff über den Rohrgraben hinaus) Seite 1					
Anlage 14_2_Bestandsplan_Bäume	Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Seitlicher Eingriff über den Rohrgraben hinaus) Seite 1					
	Ordner 21	Kap. 9.1.5. 44ff.					
Änderung 9 Umverlegung Kanal zur Grundstücksentwässerung der KAMPA-Häuser H.-H.-Meier-Allee Nr. 84 - 84c zwischen Schacht N1 und N3	Pläne	Ordner 19	Ergänzung Flurstück Zeile 18				
		Ordner 04	618-1180_G_2.3.14b_DBI	Umverlegung der Grundstücksentwässerung aus dem Bereich der FW-Trasse näher an die Häuser.	Stellungnahme UBB/hanseWasser - Pkt. 41.6	Zusätzlicher Eingriff ca. 1,0 m über geplanten Rohrgraben hinaus ohne Anpassung der Spundwände	
		Ordner 05	618-1180_G_2.4.14b_DBI				
		Ordner 08	618-1180_G_4.14.1.1a_DBI	(Kanal DN 100 zwischen Schacht N1 und N3)			
		Ordner 08	618-1180_G_4.14.1.2a_DBI				
	Erläuterungsbericht	Ordner 01	Kap. 4.3.3, Absatz 1 Seite 64				
		Ordner 01	Kap. 6.2.11.2. Aufz. Umverlegung Ver./Entsorgungsltg. Pkt. 2 Seite 139				
	Anlage 14_1_Bestandsplan_Biotope	Ordner 20	Darstellung der Änderungen				
	Anlage 14_2_Bestandsplan_Bäume	Ordner 20	Darstellung der Änderungen				
	Anlage 14_4_Konflikt- und Maßnahmenplan	Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Anpassung Konflikte)				
	Ordner 21	Kap. 9.1.5. 44ff.					
Änderung 10 Austausch Kanalstück DN 400 in PP/PE	Pläne	Ordner 03	618-1180_G_2.2.26a	Ergänzung Schriftfeld mit Benennung der Maßnahme bei km 5+450.000 (neben der Fußgängerbrücke Loygynstraße)	Anpassung der Oberkante Kanal zur Überquerung der FW-Leitung	Geringer seitlicher Eingriff neben dem Rohrgraben bis zum angrenzenden Schacht	
		Ordner 04	618-1180_G_2.2.26b_DBI		Stellungnahme UBB/hanseWasser - Pkt. 41.17		
		Ordner 05	618-1180_G_2.4.26b_DBI				
		Ordner 06	618-1180_G_3.9a_DBI				
	Erläuterungsbericht	Ordner 01	Kap. 6.2.16.2. Aufz. Umverlegung Ver./Entsorgungsltg. Pkt. 2 Seite 154				
	Anlage 14_1_Bestandsplan_Biotope	Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Seitlicher Eingriff über den Rohrgraben hinaus) Seite 4				
	Anlage 14_2_Bestandsplan_Bäume	Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Seitlicher Eingriff über den Rohrgraben hinaus) Seite 4				
	Anlage 15_LBP	Ordner 21	Kap. 9.1.5. 50 (OV5)				
	Änderung 11 Austausch Kanalstück DN 500 in PP/PE	Pläne	Ordner 03	618-1180_G_2.2.33a_DBI	Ergänzung Schriftfeld mit Benennung der Maßnahme bei km 7+056.764 (HA-Kanal Mercedes Benz)	Austausch eines Kanalstücks gegen einer Verbindungsmuffe direkt über dem FW-Rohrgraben. Abfangung nicht möglich.	Geringer seitlicher Eingriff neben dem Rohrgraben bis zum angrenzenden Schacht im asphaltierten Bereich (2x2 m und 2x4 m)
			Ordner 04	618-1180_G_2.3.33b_DBI		Vorabstimmung mit hanseWasser	
		Ordner 05	618-1180_G_2.4.33c_DBI				
		Ordner 06	618-1180_G_3.12b_DBI				
		Ordner 09	618-1180_G_4.32.2.2a_DBI				
Erläuterungsbericht		Ordner 01	Kap. 6.2.16.3. Aufz. Umverlegung Ver./Entsorgungsltg. Pkt. 2 Seite 162				
Anlage 14_1_Bestandsplan_Biotope		Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Seitlicher Eingriff über den Rohrgraben hinaus) Seite 5				
Anlage 14_2_Bestandsplan_Bäume		Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Seitlicher Eingriff über den Rohrgraben hinaus) Seite 5				
Anlage 15_LBP		Ordner 21	Kap. 9.1.5. 50 (OV5)				
Änderung 12 Austausch von Kanalelementen im Bereich von U-Bögen		Pläne	Ordner 03	618-1180_G_2.2.32a_DBI	Ergänzung Schriftfeld mit Benennung der Maßnahmen bei km 6+950.000 + 7+025.000	Austausch der Kanalelemente gegen PP/PE weil Länge zum Abfangen der Kanäle im Bereich der U-Bogen-Kopfteile zu groß ist	Geringe Erweiterung der Baugruben um 1-2 m seitlich und längs des Rohrgrabens im Fahrbahnbereich
		Ordner 03	618-1180_G_2.2.33a_DBI		Stellungnahme UBB/hanseWasser - Pkt. 41.22		
		Ordner 04	618-1180_G_2.3.32b_DBI				
		Ordner 04	618-1180_G_2.3.33b_DBI				
		Ordner 05	618-1180_G_2.4.32b_DBI				
		Ordner 05	618-1180_G_2.4.33c_DBI				

			Ordner 06 Ordner 09	618-1180_G_3.11b_DBI 618-1180_G_4.33.1.2a_DBI				
		Erläuterungsbericht	Ordner 01	Kap. 6.2.16.3, Aufz. Umverlegung Ver-/Entsorgungstg. Pkt. 3 Seite 162				
		Anlage 14.1 Bestandsplan Biotope	Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Erweiterung der Baugruben um 1-2 m) Seite 5				
		Anlage 14.2 Bestandsplan Bäume	Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Erweiterung der Baugruben um 1-2 m) Seite 5				
		Anlage 15_LBP	Ordner 21	Kap. 9.1.5.50 (OV5)				
Änderung 13a (Sonstiges)	Rückbau der alten FW-Stahlmantelrohrleitung am Hochschuling	Pläne	Ordner 03 Ordner 06 Ordner 03 Ordner 04 Ordner 05 Ordner 04 Ordner 05	618-1180_G_2.2.1a_DBI 618-1180_G_3.1a_DBI 618-1180_G_2.2.0a_DBI 618-1180_G_2.3.0b_DBI 618-1180_G_2.4.0b_DBI 618-1180_G_2.3.1b_DBI 618-1180_G_2.4.1b_DBI	Markierung des zum Rückbau vorgesehenen Teilstücks der alten FW-Stahlmantelrohrleitung am Hochschuling mit gelben Kreuzen	Baufeldfreimachung innerhalb des FW-Rohrgrabens und für den Entwässerungsschacht der Blockstation	Geringfügige Erweiterung des FW-Rohrgrabens um ca. 1 m in nördliche Richtung und Verlängerung des Grabens bis zur westlichen Grundstücksgrenze der Blockstation auf bereits bilanzierter Fläche	
		Erläuterungsbericht	Ordner 01	Kap. 6.2.1.1, Abs. 5 Seite 115				
Änderung 13b (Sonstiges)	Rückbau einer alten Gas-Leitung im Schwachhauser Ring	Pläne	Ordner 05 Ordner 06 Ordner 03 Ordner 04 Ordner 05	618-1180_G_2.4.22c_DBI 618-1180_G_3.3b_DBI 618-1180_G_2.2.0a_DBI 618-1180_G_2.3.0b_DBI 618-1180_G_2.4.0b_DBI	Markierung des zum Rückbau vorgesehenen Teilstücks der alten Gas-Leitung DN 400 im Schwachhauser Ring mit gelben Kreuzen	Baufeldfreimachung innerhalb der FW-Grabens (diese Leitung wurde erst im Rahmen der Kanalbaumaßnahme von hanseWasser	Etwas tieferer Rohrgraben, kein zusätzlicher Platzbedarf erforderlich	
		Erläuterungsbericht	Ordner 01	Kap. 6.2.12.2, Aufz. Umverlegung Ver-/Entsorgungstg. Pkt. 4 Seite 148				
Änderung 13c	Änderung der Einbaulage eines Ersatzschachtes von hanseWasser in der H.-H.-Meier-Allee	Erläuterungsbericht	Ordner 01	Kap. 6.2.11.9, Aufz. Umverlegung Ver-/Entsorgungstg. Pkt. 3 Seite 143		Wegen Baum ist ein Einbau in Nebenanlagen nicht möglich	Eingriff in Nebenanlagen entfällt	
Änderung 13d	Fügen-Maßnahme von URB/hanseWasser Erneuerung Kanal DN 300 auf DN 600 im Bereich der Kreuzung Schwachh. Ring/Schwachh. Heerstr.	Pläne	Ordner 08	618-1180_G_4.22.6.2b_DBI	Nur Anpassung Kanaldurchmesser DN 600 im Längsschnitt wegen Überquerung der FW-Leitung	Darstellung der Überquerung	ca. 15 m Rohrgraben für Kanal in der Schwachhauser Heerstraße (kein Bezug zum PFV von wesernetz)	
Änderung 13f	Änderung an der Abzweigung Schwachhauser Ring - Wäjenstraße	Pläne	Ordner 03 Ordner 06 Ordner 02 Ordner 04 Ordner 05 Ordner 05	618-1180_G_2.2.21a_DBI 618-1180_G_3.7b_DBI 618-1180_G_2.1.4b_DBI 618-1180_G_2.3.21b_DBI 618-1180_G_2.4.21b_DBI	Änderung der Lage der Abzweigung in die Wäjenstraße	Einwendung Betroffenen zur Rettung eines dort befindlichen Baumes (Nr. 856)	Baum Nr. 856 kann erhalten bleiben.	
		Erläuterungsbericht	Ordner 01	Keine Änderung erforderlich				
		Anlage 14.1 Bestandsplan Biotope	Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Änderung Abzweigung) Seite 3				
		Anlage 14.2 Bestandsplan Bäume	Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Änderung Abzweigung) Seite 3				
		Anlage 14.4 Konflikt- und Maßnahmenplan	Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Anpassung Konflikte) Seite 3				
		Anlage 15_LBP	Ordner 21	Kap. 9.1.5.50 (OV5)				
		Anlage 14.3 Baumdaten	Ordner 20	Seite 20, Einschätzung zur Fällung/zum Erhalt				
Änderung 13g	Änderung an der Abzweigung Zur Munte	Pläne	Ordner 19 Ordner 02 Ordner 03 Ordner 04 Ordner 05	Zell 35, 36 618-1180_G_2.1.2b_DBI 618-1180_G_2.2.6b_DBI 618-1180_G_2.3.6c_DBI 618-1180_G_2.4.6c_DBI	Änderung der Lage der Abzweigung			
		Anlage 14.1 Bestandsplan Biotope	Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Änderung Abzweigung)				
		Anlage 14.2 Bestandsplan Bäume	Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Änderung Abzweigung)				
		Anlage 14.4 Konflikt- und Maßnahmenplan	Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Anpassung Konflikte)				
Änderung 13h	Leitungsaustritt HW-Vahr	Pläne	Ordner 04 Ordner 02 Ordner 02 Ordner 02 Ordner 03 Ordner 05 Ordner 06	618-1180_G_2.3.34b_DBI 618-1180_G_2.1.7b_DBI 618-1180_G_1.0a_DBI 618-1180_G_1.1a_DBI 618-1180_G_2.2.34a_DBI 618-1180_G_2.4.34b_DBI 618-1180_G_3.12b_DBI	Änderung des Leitungsaustrittes	Neubau Trafostandorte auf dem Werksgelände	keine	
		Anlage 14.1 Bestandsplan Biotope	Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Änderung Leitungsaustritt) Seite 5				
		Anlage 14.2 Bestandsplan Bäume	Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Änderung Leitungsaustritt) Seite 5				
		Anlage 14.4 Konflikt- und Maßnahmenplan	Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Anpassung Konflikte) Seite 5				
		Anlage 15_LBP	Ordner 21	Kap. 7.5.42 Kap. 9.1.5.44ff.				
		Anlage 16_ASB	Ordner 21	Kap. 4.2.1.5.41				
Änderung 13i	Straßenbahnquerung HH Meierallee/Kuhlenkampfallsee	Erläuterungsbericht	Ordner 01	Kapitel 3.1b, Leitungsaustritt Vahr Seite 35	Die Straßenbahnquerung wird Richtung Norden verschoben	Rückmeldung aus dem Erörterungstermin	5 Bäume können durch die Änderung erhalten bleiben	
		Pläne	Ordner 04 Ordner 02 Ordner 02 Ordner 06 Ordner 08 Ordner 03	618-1180_G_2.4.15c_DBI 618-1180_G_2.3.15c_DBI 618-1180_G_1.0a_DBI 618-1180_G_1.1a_DBI 618-1180_G_3.5b_DBI 618-1180_G_4.15.4.1b_DBI 618-1180_G_2.2.15c_DBI				
		Anlage 14.1 Bestandsplan Biotope	Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Änderung Straßenquerung) Seite 3				
		Anlage 14.2 Bestandsplan Bäume	Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Änderung Straßenquerung) Seite 3				
		Anlage 14.3 Baumdaten	Ordner 20	Seite 20, Einschätzung zur Fällung/zum Erhalt				
		Anlage 14.4 Konflikt- und Maßnahmenplan	Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Anpassung Konflikte) Seite 3				
		Anlage 15_LBP	Ordner 21	Kap. 5.1.1, S. 17 Kap. 7.5.42 Kap. 9.1.5.44ff.				
		Anlage 16_ASB	Ordner 21	Kap. 4.2.1.5.41				
Änderung 13j	Z-Versprung Schwachhauser Ring/Schwachhauser Heerstraße	Erläuterungsbericht	Ordner 01	Kap. 3.11 Trassenverlauf H-H. Meierallee Seiten 25 - 26	Der Z-Versprung wird gedreht	Rückmeldung aus dem Erörterungstermin	4 Bäume können auf grün gesetzt werden	
		Pläne	Ordner 04 Ordner 02 Ordner 02 Ordner 03 Ordner 04 Ordner 05 Ordner 05 Ordner 06 Ordner 08 Ordner 08 Ordner 09 Ordner 09 Ordner 03	618-1180_G_2.3.22c_DBI 618-1180_G_1.0a_DBI 618-1180_G_1.1a_DBI 618-1180_G_2.2.23a_DBI 618-1180_G_2.3.23b_DBI 618-1180_G_2.4.23b_DBI 618-1180_G_2.4.23c_DBI 618-1180_G_3.8b_DBI 618-1180_G_4.23.6.1a_DBI 618-1180_G_4.23.6.2b_DBI 618-1180_G_4.23.2.1a_DBI 618-1180_G_4.23.2.2a_DBI 618-1180_G_2.2.22b_DBI				
		Anlage 14.3 Baumdaten	Ordner 20	Seite 29, Einschätzung zur Fällung/zum Erhalt				
Änderung 13k	Höhenlage der FW-Leitung Kurfürstenallee gegenüber Wildermutstraße	Erläuterungsbericht	Ordner 01 Ordner 02	Kapitel 3.12 Abb. 3-23 Seite 30 618-1180_G_2.1.6a_DBI	Höhenänderung druch ASV-Kanal notwendig			
		Pläne	Ordner 03 Ordner 04 Ordner 05 Ordner 06	618-1180_G_2.2.29a_DBI 618-1180_G_2.3.29b_DBI 618-1180_G_2.4.29b_DBI 618-1180_G_3.10a_DBI				

			Ordner 06	618-1180_G_3.11a_DBI				nur Anpassung der Höhenlage	
<b>ENDE ÄNDERUNGEN ROHRLEITUNGSBAU</b>									
Änderung 14	zusätzliche Ersatzstandorte in den Stadtteilen	Anlage 15_LBP	Ordner 21	Kap. 5.5.5, S. 25 Kap. 6.1.1, S. 29ff Kap. 6.1.3, S. 34 Kap. 7, S. 42	zusätzliche Standorte textlich hinzugefügt		während des Verfahrens abgestimmte Standorte und diverse Stellungnahmen, die mehr Standortausgleich in den Stadtteilen fordern	mehr Ausgleich in den Stadtteilen, Reduzierung der Ersatzstandorte in Walle	
		Anlage 15-1 Maßnahmenblätter	Ordner 21	Kapitel 3.1, Seite 22ff. Kapitel 4.3, Seite 29f	zusätzliche Standorte in den Stadtteilen hinzugefügt Standorte in den Wischen reduziert				
		Anlage 15-2 Ausgleichsmaßnahme A1	Ordner 21	Darstellung zusätzlicher Standorte	Anpassungen im Plan				
		UVP-Bericht	Ordner 20	Kap. 5.7.2, S. 82 Kap. 9, S. 106					
		Erläuterungsbericht	Ordner 01	Kapitel 9.7, Seite 231 Tabelle 9-3	zusätzliche Standorte textlich hinzugefügt				
Änderung 15	Ergänzungen des Schallgutachtens	06 Baualmuntersuchung_DBI	Ordner 22	Seite 12	Redaktionelle Änderungen bzw. Ergänzungen durch konkretisieren im Erörterungstermin - Betriebszeiten lärmintensive Arbeiten etc.		Erörterungstermine	keine	
		06 Baualmuntersuchung_DBI	Ordner 22	Seite 6, 19 & 20	Vertauschte Schallwerte für Spundwände einvertreiben und einpressen wurden korrigiert			keine	
		07b Stellungnahme Grundwasserpumpen	Ordner 22	Kurzstellungsnahme Grundwasserpumpen	Zusatzdokument zum Nächsterzieher Grundwasserpumpen		Stellungnahme Hr. Tenk vom 02.07.2021	Errechnete Mindestabstände der Pumpen zur Wohnbebauung	
		07a Zeitliche Aufschlüsselung Bauabschnitte	Ordner 22	Zeitliche Aufschlüsselung Standard-/Kritischer Bauabschnitt	Zusatzdokument für die zeitliche Länge der Bauabschnitte		Forderung vom Herrn Teypl und Herrn Viebrock-Heinken	keine	
Änderung 16	Ansichten Blockstation Kuhgrabenweg	Ordner 23	Gesamtes Dokument	Kleine Änderungen der Fassade in den Ansichten		Bautechnische Änderungen			
Änderung 17	Flurstück 153/65 VR 331 wird mit Dienstbarkeit für Abwasserleitung belegt	Ordner 19	Zelle 2			Bautechnische Änderungen	beschränkt persönliche Dienstbarkeit für ein Grundstück		
Änderung 18	Pläne	Ordner 02	618-1180_G_2.1.1a_DBI	Ergänzung Flurstücksnummer 153/65					
		Ordner 02	NICHT BESETZT						
Änderung 19	Wegfall der Lagerfläche Otto-Hahn-Allee	Pläne	Ordner 02	618-1180_G_2.1.2b_DBI	Entfall der Lagerfläche				
		Ordner 03	618-1180_G_2.2.8b_DBI						
		Ordner 04	618-1180_G_2.3.8c_DBI						
		Ordner 05	618-1180_G_2.4.8c_DBI						
		Ordner 05	618-1180_G_2.4.8c_DBI						
		UVP-Bericht	Ordner 20	Kap. 2.1.1, S. 6 Kap. 3.2.3, S. 18ff. (Darstellung des neuen Trassenverlaufs in den Abbildungen) Kap. 3.2.3, S. 23 (Darstellung des neuen Trassenverlaufs in der Abbildung) Kap. 3.2.4, S. 36 (Darstellung des neuen Trassenverlaufs in der Abbildung) Kap. 3.2.7, S. 44 (Darstellung des neuen Trassenverlaufs in der Abbildung) Kap. 4.2.1, S. 48 Kap. 5.1.2, S. 53 Kap. 5.11, S. 86 Kap. 9, S. 103	Reduzierung der in Anspruch genommenen Fläche	Wegfall der Lagerfläche, da als Wald eingestuft	Reduzierung der in Anspruch genommenen Fläche		
		Anlage 14_1 Bestandsplan Biotop	Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Wegfall der Lagerfläche) Seite 2					
		Anlage 14_2 Bestandsplan Bäume	Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Wegfall der Lagerfläche) Seite 2					
		Anlage 14_4 Konflikt- und Maßnahmenplan	Ordner 20	Darstellung der Änderungen (Wegfall der Lagerfläche), Konflikte anpassen Seite 2					
		06 Baualmuntersuchung_DBI (420S1011-02)	Ordner 22	Seite 16	Wegfall der Lagerfläche Otto-Hahn-Allee				
01 Konzept Boden- und Abfallmanagement	Ordner 15	Seite 9 Kapitel 6, Seite 10 & 11 Kapitel 7, Seite 12 Kapitel 8,2, Seite 13 Kapitel 8,4, Anhänge							
Anlage 16_ASB	Ordner 21	Kap. 1, S. 4							
Änderung 20	Umgang mit Grenzfällen	Anlage 15_LBP	Ordner 21	Kap. 5.1.1, S.17 Kap. 9.1, S. 44ff.					
		UVP-Bericht	Ordner 20	Kap. 3.2.9, Seite 47	Eine Prüfung der Ersetzbarkeit vor Ort soll stattfinden				
Änderung 21	Vorlage der Ergebnisse zur Geländebruchuntersuchung für das Brückenbauwerk am Kuhgrabenweg	35 Geotechnischer Bericht 6 (GTB6) 36- 44 Anlagen	Ordner 13	Neues Dokument	Darstellung der Grundbruchrisiko für das Brückenbauwerk am Kuhgrabenweg		Erörterungstermin		
Änderung 22	Vorlage einer statischen Berechnung zum Straßenbahntyp GTN8-2 bis Baubeginn	07a 1. Stellungnahme - GTB2 07b 2. Stellungnahme - GTB2	Ordner 18	Ergänzendes Dokument Ergänzendes Dokument	Statische Berechnung des neuen Straßenbahntyp GTN8-2		Erörterungstermin		
Änderung 23	Ergänzungen zum Geotechnischen Bericht 4	08 GTB4 Anlage 4_1_DBI	Ordner 14	Seite 3: GTBA ersetzt GTB4, Seite 16: Ergänzung der Tabelle 2, Seite 21: Ergänzung Tabelle 5, Seite 23: Tabelle 6.	Ergänzungen zum Geotechnischen Bericht für die Wasserhaltung		Erörterungstermin / Nachbesprechung		
		09 GTB4 Anlage GW1_DBI	Ordner 01	Tabelle angepasst					
		Erläuterungsbericht	Ordner 01	Seite 257 Anlagenverzeichnis angepasst					
Änderung 24	Beginn der Baumaßnahmen	10 GTB4 Anlage GW2_DBI	Ordner 14	Plan angepasst					
		18 Bauzeitemplan	Ordner 18	Baustart auf den Januar 2022 verschoben					
Änderung 25	Lageplan / GTB Blockstation	02 Lageplan Blockstation_DBI	Ordner 23	Kleine Maßänderungen, Ergänzung Feuerwehrfahrt etc.					
		06 Geotechnischer Bericht 1 (GTB1-BSK)_DBI 5a-5k Anlagen	Ordner 23	Ergänzender Bericht zur Baugrunduntersuchung					
Änderung 26	Korrekturen	Anlage 16_ASB	Ordner 21	Seite 4, hinweisliche Ergänzung des in 2018 erstellten ASB für die Blockstation					
		Anlage 15_LBP	Ordner 21	Seite 12, 16, 36, 42 korrigierte m2 Zahlen auf Grund falscher Summierung					
		Inhaltsverzeichnisse der Ordner	alle Ordner						
		Zeichnungsliste	Ordner 2	aktualisierung aller geänderten Zeichnungen					
		Plan	Ordner 06	618-1180_G_3.11a_DBI	Korrektur der Darstellung Vahner Fleet				
		Grundverwerbsplan	Ordner 19	Zelle 20	Teilung der Flurstücke erfolgt				
		Erläuterungsbericht	Ordner 01	Inhaltsverzeichnis Seite I - IX	Aktualisierung durch Inhaltsänderungen				
		Ordner 04	618-1180_G_2.3.24b_DBI						
		Ordner 04	618-1180_G_2.3.25a_DBI						
		Ordner 04	618-1180_G_2.3.26b_DBI						
		Ordner 04	618-1180_G_2.3.27b_DBI						
		Ordner 04	618-1180_G_2.3.28b_DBI						
		Ordner 04	618-1180_G_2.3.29b_DBI						
		Ordner 04	618-1180_G_2.3.30b_DBI						
		Ordner 04	618-1180_G_2.3.31b_DBI						
		Ordner 05	618-1180_G_2.4.24b_DBI						
		Ordner 05	618-1180_G_2.4.25b_DBI						
Ordner 05	618-1180_G_2.4.26b_DBI								
Ordner 05	618-1180_G_2.4.27b_DBI								
Ordner 05	618-1180_G_2.4.28b_DBI								
Ordner 05	618-1180_G_2.4.29b_DBI								
Ordner 05	618-1180_G_2.4.30b_DBI								
Ordner 05	618-1180_G_2.4.31b_DBI								