

- 7 Lageplan: Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen für BTEX in
Grundwassermessstellen Hafen




Legende:

● GWMS 06/12 Grundwassermessstelle

Grundwassermessstelle mit Befund der Wasseranalysen für BTEX (einschl. TMB Cumol, Styrol) in µg/l

Grün	n.n. (nicht nachweisbar)
Gelb	- 20
Orange	- 100
Rot	- 1.000
Blau	- 5.000
	- 10.000
	> 10.000

Projekt:	Monitoring Tanklager Bremen Farge		Anlage:	7	
			Maßstab:	1:500	
Darstellung:			Projekt-Nr.:	2080303_Sanierung_L.dwg	
-Bereich Hafen- Lageplan mit Darstellung der BTEX-Befunde im Grundwasser			Name	Datum	
			Bearbeiter:	17.05.2018	
			gezeichnet:	fia 17.05.2018	
			geprüft:	, ,	
			DIN- / Plangröße m²:		
Bauherr/Auftraggeber:			Planverfasser:		
Bundesbau bei Immobilien Bremen AöR Bundesbau Theodor Heuss Allee 14 22815 Bremen			HPC AG Wilhelm-Herbst-Straße 5, 28359 Bremen Telefon: 0421 / 204230-0, Fax: 0421 / 217010		
					
P:\Jahr 2008\2080303\Zeichnungen\13_SB\2080303_Sanierung_L.dwg 09:35:07					

