

Anlagen

- 1 Lageplan: Darstellung der Grundwasserfließrichtung im Dezember 2023
Bereich Verladebahnhof 2 und Abstrom

- 2 Lageplan: Darstellung Standort der Sanierungsanlage Verladebahnhof 2 und Verlauf von Förderleitungen sowie BTEX-Gehalte im geförderten Grundwasser

- 3 Lagepläne: Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen für BTEX in
Grundwassermessstellen - Verladebahnhof 2 und Abstrom nach
Teufenbereich gegliedert

3.1 Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen für BTEX in Grundwassermessstellen

Flach

3.2 Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen für BTEX in Grundwassermessstellen

Mittel

3.3 Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen für BTEX in Grundwassermessstellen

Tief

- 4 Lageplan: Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen für MTBE in
Grundwassermessstellen - Verladebahnhof 2 und Abstrom nach
Teufenbereich gegliedert

4.1 Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen für MTBE in Grundwassermessstellen

Flach

4.2 Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen für MTBE in Grundwassermessstellen

Mittel

4.3 Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen für MTBE in Grundwassermessstellen

Tief

- 5 Lageplan: Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen für PAK in Grundwassermessstellen - Verladebahnhof 2 und Abstrom nach Teufenbereich gegliedert

5.1 Lageplan: Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen für PAK in Grundwassermessstellen

Flach

5.2 Lageplan: Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen für PAK in Grundwassermessstellen

Mittel

5.3 Lageplan: Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen für PAK in Grundwassermessstellen

Tief

- 6 Lageplan: Grafische Darstellung der BTEX-Schadstofffahne

- 7 Lageplan: Grafische Darstellung der MTBE-Schadstofffahne

- 8 Tabelle: Entwicklung der Schadstoffgehalte und Frachten - Sanierung
Verladebahnhof 2

- 9 Tabelle: Befunde im gereinigten Ablaufwasser und der Abluft - Sanierung
Verladebahnhof 2

- 10 Tabellarische Aufstellung der Veränderungen/ Anpassungen der laufenden Sanierung

- 11 Laborberichte Sanierung - Verladebahnhof 2 Sanierungsanlage

-12 Laborberichte Monitoring - Verladebahnhof 2 und Abstrom

- 12.1 Monitoring Verladebahnhof 2 und Abstrom – Mai 2023

- 12.2 Monitoring Verladebahnhof 2 und Abstrom – November 2023

- 12.3 Ergebnisse Tiefenerkundung

- 13 Probenahmeprotokolle

- 13.1 Sanierung Verladebahnhof 2 - Sanierungsanlage

- 13.2 Monitoring Verladebahnhof 2 und Abstrom

- 13.2.1 Monitoring Verladebahnhof 2 und Abstrom – Mai 2023

- 13.2.2 Monitoring Verladebahnhof 2 und Abstrom November 2023

- 13.3 Tiefenerkundung

- 14 Protokolle der Wasserstandsmessungen – Verladebahnhof 2 und Abstrom

- 15 Schematisches Fließbild der Sanierungsanlage- Sanierung
Verladebahnhof 2

- 16 Tabellarische Aufstellung über ausgeführte Grundwassersuntersuchungen
2023