

Anlagen

- 1 Lageplan: Darstellung der Grundwasserfließrichtung im August 2022
Bereich Verladebahnhof 2 und Abstrom

- 2 Lageplan: Darstellung Standort der Sanierungsanlage Verladebahnhof 2 und Verlauf von Förderleitungen sowie BTEX-Gehalte im geförderten Grundwasser

- 3 Lagepläne: Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen für BTEX in
Grundwassermessstellen - Verladebahnhof 2 und Abstrom nach
Teufenbereich gegliedert

3.1 Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen für BTEX in Grundwassermessstellen

Flach

3.2 Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen für BTEX in Grundwassermessstellen

Mittel

3.3 Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen für BTEX in Grundwassermessstellen

Tief

- 4 Lageplan: Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen für MTBE in Grundwassermessstellen - Verladebahnhof 2 und Abstrom nach Teufenbereich gegliedert

4.1 Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen für MTBE in Grundwassermessstellen

Flach

4.2 Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen für MTBE in Grundwassermessstellen

Mittel

4.3 Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen für MTBE in Grundwassermessstellen

Tief

- 5 Lageplan: Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen für PAK in Grundwassermessstellen - Verladebahnhof 2 und Abstrom nach Teufenbereich gegliedert

5.1 Lageplan: Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen für PAK in Grundwassermessstellen

Flach

5.2 Lageplan: Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen für PAK in Grundwassermessstellen

Mittel

5.3 Lageplan: Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen für PAK in Grundwassermessstellen

Tief

- 6 Lageplan: Grafische Darstellung der BTEX-Schadstofffahne

- 7 Lageplan: Grafische Darstellung der MTBE-Schadstofffahne

- 8 Tabelle: Entwicklung der Schadstoffgehalte und Frachten - Sanierung
Verladebahnhof 2

- 9 Tabelle: Befunde im gereinigten Ablaufwasser und der Abluft - Sanierung
Verladebahnhof 2

- 10 Tabellarische Aufstellung der Veränderungen/ Anpassungen der laufenden Sanierung

Nur digital:

- 11 Laborberichte Sanierung - Verladebahnhof 2 Sanierungsanlage
- 12 Laborberichte Monitoring - Verladebahnhof 2 und Abstrom
 - 12.1 Monitoring Verladebahnhof 2 und Abstrom- März 2022
 - 12.2 Monitoring Verladebahnhof 2 und Abstrom- Oktober 2022
 - 12.3 Ergebnisse Tiefenerkundung
- 13 Probenahmeprotokolle
 - 13.1 Sanierung Verladebahnhof 2 - Sanierungsanlage
 - 13.2 Monitoring Verladebahnhof 2 und Abstrom
 - 13.2.1 Monitoring Verladebahnhof 2 und Abstrom – März 2022
 - 13.2.2 Monitoring Verladebahnhof 2 und Abstrom – Oktober 2022
 - 13.3 Tiefenerkundung
- 14 Protokolle der Wasserstandsmessungen - Verladebahnhof 2 und Abstrom
- 15 Schematisches Fließbild der Sanierungsanlage- Sanierung Verladebahnhof 2
- 16 Tabellarische Aufstellung über ausgeführte Grundwasseruntersuchungen 2022