




Badegewässerprofil für den Sportparksee Grambke gemäß § 6 der Bremischen Badegewässerverordnung

Nach § 6 der Bremischen Badegewässerverordnung erstellt die zuständige Wasserbehörde für jedes Badegewässer ein Badegewässerprofil gemäß Anlage 3.

Der Begriff „Badegewässer“ entspricht dem im allgemeinen Sprachgebrauch „Badestelle“ genannten Abschnitt eines Gewässers. Der Begriff „Gewässer“ bezieht sich auf das gesamte Oberflächengewässer. Im Einzelfall kann das Badegewässer mit dem Gewässer deckungsgleich sein, etwa bei sehr kleinen Seen.

1. Allgemeine Angaben

Allgemeine Angaben des Badegewässers		
Parameter	Beschreibung / Bewertung	
Zuständige Behörden (= Ansprechpartnerinnen)	Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft An der Reeperbahn 2 28217 Bremen und Gesundheitsamt Bremen Umwelthygiene Horner Str. 60-70 28203 Bremen	
Gemeinde / Stadt	Freie Hansestadt Bremen	
Badegewässer (= Badestelle)	Sportparksee Grambke	
ID Nummer der Badestelle (ab 2008, erteilt von EU)	DEHB_PR_9044	
Lage der Überwachungsstelle (Gauß-Krüger Daten)	Rechtswert: 3479728	Hochwert: 5891189
Allgemeine, nicht fachsprachliche Beschreibung des Badegewässers	Sportparksee Grambke	
Beschaffenheit des Uferbereichs (Mehrfachnennung möglich)	☐ Stein ☐ Kies ☒ Sand ☒ Wiese	☒ Röhricht ☒ Gehölz ☒ Sonstiges Naturschutzgebiet
Infrastruktur am Badegewässer	☒ Toiletten ☒ Kiosk ☒ Parkplatz	☒ Liegewiesen ☒ Sonstiges DRLG, Nichtschwimmerabtrennung, diverse Wassersportangebote über Sportparksee Grambke e.V., Slipanlage
Einstufung nach EU-Richtlinie 2006/7/EG  = ausgezeichnete Qualität  = gute Qualität  = ausreichende Qualität  = mangelhafte Qualität	2021 =  2022 =  2023 =  2024 =  2025 = 	
Profil erstellt am (erstmalig bis 24.03.2011)	Juli 2026	
Nächste Überprüfung (gemäß Anlage 3 zu § 6, Nr. 2 und Nr. 3)	Je nach Einstufung alle 2, 3 oder alle 4 Jahre. Bei ausgezeichneten Badegewässern wird das Badegewässerprofil nur dann überprüft, wenn sich die Einstufung geändert hat.	

2. Beschreibung der relevanten, geographischen und hydrologischen Eigenschaften des Badegewässers (Tab. A) sowie andere Oberflächengewässer in dessen Einzugsgebiet, die eine Verschmutzungsquelle sein könnten (Tab. B)

Obwohl der Sportparksee Grambke auf Grund seiner geringen Oberfläche (< 0,5 km²) nicht unter die Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) fällt, erfolgt hier eine Beschreibung der Eigenschaften des Gewässers.

Tabelle A Eigenschaften des Badegewässers	
Parameter	Beschreibung / Bewertung
Art des Sees	☐ natürlicher See ☒ Baggersee ☐ Stausee ☐ Sonstiges
Höhenlage	Flachlandsee
Wasserfläche	32,51 ha
Maximale Wassertiefe	16,5 m
Künstliche Wasserspiegelschwankungen während der Badesaison	Keine
Wassererneuerung	☒ See ohne Oberflächenzufluss ☐ See mit Oberflächenzufluss ☒ Grundwassergespeist Wassererneuerungszeit: ☐ zwischen 10 und 30 Jahren ☐ zwischen 30 und 100 Jahren ☒ > 100 Jahre
Trophiestufe	☐ oligotroph ☐ mesotroph ☒ eutroph ☐ polytroph
Sichttiefe im Mittel	☐ < 1 m ☐ 1 - 2 m ☒ 2 - 5 m ☐ > 5 m
Sonstiges	Das Grundwasser führt Salze aus dem Salzstock Lilienthal mit, die als leicht erhöhte Leitfähigkeit im See nachweisbar sind (800 bis 1.100 µS/cm).

Tabelle B Fließgewässer im Einzugsgebiet des Badegewässers, die eine Verschmutzungsquelle sein könnten	
Parameter	Beschreibung / Bewertung
Fließgewässer	Keine
Größe des Zuflusses	
Größe des Einzugsgebietes	

3. Ermittlung und Bewertung aller Verschmutzungsursachen, die das Badegewässer und die Gesundheit der Badenden beeinträchtigen könnten

Bei der Ermittlung und Bewertung aller Verschmutzungsursachen ist insbesondere auch die Auswirkung von Starkregen auf den Eintrag von Fäkalkeimen zu bewerten, z.B. Einschwemmung vom umliegenden Grünland nach Ausbringen von Gülle, Eintrag von Überläufen aus der Kanalisation.

Verschmutzungsursachen	
Eintrag, insbesondere von Fäkalkeimen über	Beschreibung (Lage und Art) Bewertung, insbesondere Auswirkung von Starkregen
Fließgewässer	Keine
Oberflächenabfluss (diffuse Einträge)	☐ Versiegelte Flächen ☐ Ackerflächen ☐ Weideflächen ☐ Drainage ☐ gefasste Hofabläufe ☒ sonstiges Im Falle von Starkregen Abschwemmen des Strandbereiches
Abwasser	☐ Kläranlage ☐ Kanalisation ☐ Mischwasser ☐ Regenwasser ☐ Notüberlauf ☐ sonstiges
Weitere Verschmutzungsursachen	☐ Häfen / Liegeplätze ☐ Ablauf von Fischteichanlagen ☐ Verunreinigung in Sedimenten (sofern bekannt) ☒ Ufernutzung, z.B. durch Badende ☒ sonstiges viele Hunde

4. Sonstige Ursachen, die das Badegewässer und die Gesundheit der Badenden beeinträchtigen könnten

Gefährdung der Badenden	
Ursache	Feststellung / Bewertung
Gefahr der Massenvermehrung von Cyanobakterien (Blaualgen) In den letzten Jahren ausschließlich die Igelblualge (<i>Gloeotrichia echinulata</i>)	☐ keine ☒ gering ☐ mittel ☐ hoch
Gefahr der Massenvermehrung von Makrophyten und fädigen Algen	☐ keine ☐ gering ☒ mittel ☐ hoch
Verunreinigung der Badestelle durch Vogelkot	☐ keine ☒ gering ☐ mittel ☐ hoch
Gefahr durch Zerkarien (Entenbilharziose / Badedermatitis)	☐ bisher nicht vorgekommen ☐ keine ☒ gering ☐ mittel ☐ hoch
Gefahr der Verschmutzung durch teerhaltige Rückstände, Glas, Plastik, Gummi oder andere Abfälle	☐ keine ☒ gering ☐ mittel ☐ hoch
Sonstiges	Bei massenhaften Vorkommen der Igelblualge (<i>Gloeotrichia echinulata</i>) ist mit einem erhöhten pH-Wert (>9) zu rechnen

5. Angaben für den Fall, das die Bewertung nach 3. und 4. die Gefahr einer kurzzeitigen oder sonstigen Verschmutzung erkennen lässt

Kurzzeitige Verschmutzung:

hiermit bezeichnet man eine mikrobiologische Verunreinigung mit Darmbakterien (intestinale Enterokokken und/oder Escherichia Coli), die eindeutig feststellbare Ursachen hat, bei der normalerweise nicht damit zu rechnen ist, dass sie die Qualität der Badegewässer mehr als ungefähr 3 Tage (72 Stunden) ab Beginn der Verunreinigung beeinträchtigt und für die Verfahren zur Vorhersage und entsprechende Abhilfemaßnahmen festgelegt wurden.


Sonstige Verschmutzung:

hiermit bezeichnet man relevante Verschmutzungen, die länger als ungefähr 3 Tage (72 Stunden) auf die Badestelle einwirken können (z.B. Massenvermehrung von Algen, Verunreinigungen der Badestelle durch Vogelkot).

Kurzzeitige Verschmutzung (Dauer < 72 h)	
	Beschreibung / Bewertung
Voraussichtliche Art, Häufigkeit und Dauer der erwarteten kurzzeitigen Verschmutzung	Keine
Während der kurzzeitigen Verschmutzung ergriffene Bewirtschaftungsmaßnahmen	
Angabe der für diese Maßnahmen zuständigen Stellen und Einzelheiten der Kontaktaufnahme	

Einzelangaben zu allen verbleibenden sonstigen (=nicht kurzzeitigen) Verschmutzungsursachen (Dauer > 72 h)	
	Beschreibung / Bewertung
Voraussichtliche Art, Häufigkeit und Dauer der Verschmutzungsursache	Keine
Ergriffene Bewirtschaftungsmaßnahmen	
Zeitplan für die Beseitigung der Verschmutzungsursachen	

6. Karte



Kartengrundlage: © GeoBasis-DE / GeoInformation Bremen 2024